



SERVICE INFO – LuK 0060



Rozbieżności w położeniu końcówek sprężyny talerzowej

Producenci: PSA/Peugeot, Citroën

LuK RepSet: 623 3325 00
623 3325 09
623 3325 33
601 0021 00



Foto 1: Różnice wysokości końcówek sprężyny talerzowej w niezamontowanym docisku

W dociskach wchodzących w skład ww. zestawów LuK RepSet, występują różnice położenia końcówek sprężyny talerzowej (Foto 1). Taki stan nie wskazuje na wadę techniczną docisku.

Po zamontowaniu docisku zachodzi zmiana podparcia sprężyny talerzowej, której końcówki wyrównują swoją pozycję, tworząc właściwą powierzchnię styku.

Wskazówka:

Wszystkie części zestawu LuK RepSet w końcowym etapie produkcji poddawane są 100 % kontroli, weryfikującej ich parametry techniczne i dopuszczającej bez ograniczeń do montażu w wymienionych w katalogu pojazdach.

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Dodatkowe informacje:

Schaeffler Polska Sp. z o.o.
aainfo.pl@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.pl
www.rexpert.pl



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

LuK 0060