



FAG

SERVICE INFO – FAG 0022



Instrukcja montażu zestawu FAG 201050

Elementy dodatkowe w zestawie

Producent: Mercedes-Benz
 Modele: Actros MP2/MP3, Atego/Atego 2, Axor 2
 Nr części: 201050

Dla wymienionych pojazdów, łożyska kół przedniej osi są dostępne tylko jako kompletne zestawy dostarczane przez producenta pojazdu (piasta koła z zintegrowanym łożyskiem).

W większości przypadków uszkodzeniu ulega tylko łożysko koła, które należy wymienić. Piasta koła może być użyta ponownie.

Schaeffler Automotive Aftermarket oferuje zestaw naprawczy łożyska koła o numerze części 201050. Zestaw łożyska koła FAG zawiera łożysko, pierścień zabezpieczający, a także trzy pierścienie ochronne. Tylko jeden z trzech pierścieni ochronnych powinien być umieszczony na czole piasty.



Foto 1: 201050 – Opakowanie zawiera aktualnie trzy dodatkowe pierścienie zabezpieczające

Każdy pierścień ochronny ma inną średnicę wewnętrzną. W celu określenia, który z trzech pierścieni powinien być zamontowany, należy zmierzyć czło piasty (Foto 2). Pierścień ochronny powinien zostać dobrany zależnie od zmierzonej średnicy:

Zmierzona średnica	Wymagany pierścień ochronny
86,70 do 86,85 mm	Pierścień ochronny bez oznaczenia
86,85 do 87,05 mm	Pierścień ochronny z czerwonym oznaczeniem
87,05 do 87,30 mm	Pierścień ochronny z białym oznaczeniem



Foto 2: W celu określenia, który z trzech pierścieni ochronnych powinien być zamontowany, należy zmierzyć czło piasty

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Dodatkowe informacje:
 Schaeffler Polska Sp. z o.o.
aaminfo.pl@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.pl
www.rexpert.pl

Stan 03.2013 **FAG 0022** Zastrzeżenie praw do zmian technicznych
 Numery OE i nazwy producentów zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych
 © 2013 Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG



SCHAEFFLER
 AUTOMOTIVE AFTERMARKET

FAG 0022