

Ryzyko pomylenia napinaczy 531 0054 30 i 531 0626 30

Marki pojazdów:

Opel, Vauxhall, Holden

Nr LuK: **531 0054 30**
531 0626 30

Nr OE: 56 36 738
56 36 729

Nr producenta: 979195
979488



Fot. 1: 531 0626 30 (979488)



Fot. 2: 531 0626 30 (979488)

Podczas montażu tych napinaczy konieczne sprawdzić **właściwą** aplikację. Oba napinacze są optycznie identyczne.

Napinacz **531 0626 30** posiada większy zakres regulacji oraz łożysko o wyższej odporności termicznej.

Napinacze można rozróżnić po nr producenta na tylnej ścianie (fot. 2, strzałka)

Siły napięcia i tłumienia napinaczy różnią się!
Błędna aplikacja może prowadzić do przeskoków paska i awarii silnika!

Właściwe części zamienne dobrać można w naszym katalogu-online, pod adresem www.LuK-AS.com lub w RepXpert pod adresem www.RepXpert.com.

Stan 05.2008

INA 0005

Zastrzega się prawo do zmian technicznych
© 2008 LuK-Aftermarket Service oHG