

Ryzyko pomylenia napinaczy 531 0535 20 i 531 0819 10

Producent:	Honda, Opel, Vauxhall
Model:	
Honda:	Civic
Opel:	Astra G, Astra H, Combo, Corsa B, Corsa C, Corsa D, Meriva, Zafira
Vauxhall:	Astra Mk IV, Astra Mk V, Corsa Mk II, Combo, Meriva
Silnik:	1.7 DI, 1.7 DTI, 1.7 CDTi
Nr. OE:	
(1)	56 36 403 97249945
(2)	56 36 739 97249944 14530-PLZ-D00
Nr. Ref.:	
(1)	531 0535 20
(2)	531 0819 10




Foto 1: 531 0535 20




Foto 2: 531 0819 10

Przy wymianie napinaczy o nr 531 0535 20 lub 531 0819 10, koniecznie sprawdzić właściwą aplikację.

Oba napinacze różnią się nieznacznie pod względem optycznym. Jedyna różnica dotyczy geometrii sprężyny napinającej (fot. 1 i 2).

Uwaga:

Napinaczy tych nie wolno stosować zamiennie!
Montaż niewłaściwego napinacza grozi usterką silnika!



Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Właściwe części zamienne można dobrać w naszym katalogu-online, pod adresem www.Schaeffler-Aftermarket.com lub w RepXpert pod adresem www.RepXpert.com.

Stan 10.2009 r.

INA 0043

Zastrzega się prawo do zmian technicznych
© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket

Dalsze Informacje:

Tel: +48 22 878 31 65

Fax: +48 22 878 31 64

Email: aaminfo.pl@schaeffler.com

www.Schaeffler-Aftermarket.pl

