

## Zmiana konstrukcji napinacza 531 0203 20

### Producent:

Audi, Seat, Skoda,  
Volkswagen

### Modele:

Audi: A3, A4  
Seat: Alhambra, Altea XL,  
Cordoba, Ibiza III, Leon,  
Toledo II, Toledo III  
Skoda: Fabia, Octavia, Superb  
VW: Bora, Caddy III, Golf IV,  
Golf V, Golf VI, Jetta III,  
New Beetle, Passat, Polo,  
Sharan, Touran,  
Multivan/Transporter T5




Foto 1: 531 0203 20 – stara wersja




Foto 2: 531 0203 20 - nowa wersja

### Silniki:

1.6, 2.0, 2.0i

### Nr. OE.:

06A 109 479 (zamieniony)  
06A 109 479 A (zamieniony)  
06A 109 479 B (zamieniony)  
06A 109 479 C (zamieniony)  
06A 109 479 F (aktualny)

Ze względu na ciągły rozwój naszych produktów, konstrukcja napinacza 531 0203 20 uległa zmianie. Niniejsza Karta Informacji Serwisowej ukazuje optyczne różnice pomiędzy przedmiotowymi dwoma wersjami od przodu i od tyłu każdego napinacza.

### Nr. referencji:

531 0203 20

W okresie przejściowym możemy posiadać mieszane zapasy tych części. Oba napinacze spełniają specyfikacje techniczne i mogą być stosowane bez ograniczeń w określonych wyżej pojazdach.

### Uwaga:

Specjalne narzędzie (OE nr T10020) do obracania mimośrodowo, zastąpiono kluczem ampulowym 6 mm.



Stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Właściwe części zamienne można dobrać w naszym katalogu on-line, pod adresem [www.schaeffler-aftermarket.pl](http://www.schaeffler-aftermarket.pl) lub RepXpert pod adresem [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com)

Stan 12.2009

INA 0049

Zastrzega się prawo do zmian technicznych

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

### Dalsze informacje:

Telefon: +48 22 878 31 65

Fax: +48 22 878 31 64

E-mail: [aainfo.pl@schaeffler.com](mailto:aainfo.pl@schaeffler.com)

[www.Schaeffler-Aftermarket.pl](http://www.Schaeffler-Aftermarket.pl)

