



SERVICE INFO – INA 0069



Rolki napinacza paska rozrzędu o numerach: 531 0252 30 i 531 0525 30

Ryzyko pomyłki

Producenci:	Seat, Škoda, VW
Modele:	
Seat:	Arosa, Cordoba, Ibiza II, Ibiza III, Ibiza IV, Inca
Škoda:	Felicia I, Felicia II, Octavia
VW:	Bora, Caddy II, Fox, Golf III, Lupo, Polo, Vento
Silniki:	1.01.0, 1.3, 1.4, 1.4, 1.61.6, ,
Nr części:	531 0252 30 531 0525 30



Foto 1: po lewej – rolka napinacza 531 0252 30, po prawej – rolka napinacza 531 0525 30

Dotyczy zastosowania w pojazdach wymienionych powyżej na podstawie katalogu

Istnieje ryzyko, że rolki napinaczy 531 0252 30 i 531 0525 30 mogą zostać ze sobą pomyłone.

Ponieważ obie rolki wyglądają identycznie (Foto 1), w rozróżnieniu tych referencji mogą być pomocne wytłoczone numery fabryczne (Foto 2):

Numer referencji	Numer wytłoczony
531 0252 30	979272
531 0525 30	979548

Przed montażem rolki napinacza należy upewnić się czy numer części jest poprawny. Z uwagi na podobieństwo numerów zachodzi podwyższone ryzyko pomylenia tych dwóch komponentów.



Foto 2: po lewej – rolka napinacza 531 0252 30, po prawej – rolka napinacza 531 0525 30

Parametry techniczne obu urządzeń bardzo się od siebie różnią. Rolka napinacza 531 0252 30 ma większą siłę napinającą i zakres pracy niż 531 0525 30.

Zastosowanie niewłaściwego rodzaju rolki może prowadzić do nadmiernych drgań i w konsekwencji przeskoczenia paska rozrzędu. Efektem czego może być uszkodzenie silnika.

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Schaeffler Polska Sp. z o.o.
aftermarket.pl@schaeffler.com
www.schaeffler.pl/aftermarket
www.repxpert.pl

SCHAEFFLER
REPXPPERT

INA 0069