

Popychacze zaworów do silników VAG z pompowtryskiwaczami. Różnica tkwi w szczegółach.

Stare referencje - 420 0102 10

Marki pojazdów: Audi, Ford, Seat, Volkswagen

Modele:

Audi: A3
Ford: Galaxy
Seat: Alhambra
VW: Bora, Fox, Golf IV, New Beetle, Passat, Transporter T5/Multivan

Silnik: 1.9 TDI

Nr.OE:

VAG: 038 109 309 A, 038 109 309 B
Ford: 1100677 / XM21-6500-AA




Foto 1: 420 0102 nie jest wymienny z 420 0209 10

Nowa referencja - 420 0209 10

Marki pojazdów: Audi, Ford, Seat, Skoda, Volkswagen

Modele (wyciąg):

Audi: A3, A4, A6
Ford: Galaxy
Seat: Alhambra, Altea, Arosa, Ibiza IV, Ibiza V, Leon, Toledo II, Toledo III
Skoda: Fabia, Octavia, Praktik, Roomster, Superb
VW: Bora, Eos, Fox, Golf V, New Beetle, Passat, Phaeton, Polo, Touareg, Transporter T5/Multivan

Silniki: 1.2, 1.4, 1.9, 2.0, 2.5, 5.0 / TDI

Nr.OE:

VAG: 038 109 309 C
Ford: 1426035 / XM21-6500-BA

Uwarunkowania techniczne:

W związku z wprowadzeniem filtrów mikrocząsteczek, koniecznym stało się wprowadzenie popychaczy zaworów o znacznie większej twardości zewnętrznej powierzchni denka. Zastosowanie specjalnej metody obróbki powierzchniowej pozwoliło uzyskać denka popychaczy bardziej odporne na korozję, tarcie i zużycie mechaniczne.

Do silników VAG z pompowtryskiwaczami, dostępne są w ofercie Schaeffler Automotive Aftermarket dwa różne popychacze zaworów.

Wskazówka:

Przed montażem sprawdzić konieczne ograniczenia w stosowaniu obu popychaczy. Ich zastosowanie jest stale kontrolowane i aktualizowane, zgodnie z danymi producentów pojazdów. Ogólnie obowiązuje zasada, że starej wersji popychaczy nie wolno montować w pojazdach, w których zastosowano nowe popychacze. W przeciwnym przypadku możliwa jest wymiana starej wersji popychaczy na nową.



Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Właściwe części zamienne dobrać można w naszym katalogu-online, pod adresem www.schaeffler-aftermarket.pl lub w RepXpert pod adresem www.RepXpert.com.

Stan 08.2009
INA 0038

Zastrzega się prawo do zmian technicznych
 © 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

Dalsze Informacje:

Telefon: +48 22 878 31 65
 Fax: +48 22 878 31 64
 E-mail: aaminfo.pl@schaeffler.com
www.Schaeffler-Aftermarket.pl

