



SERVICE INFO – INA 0131



Zmiana rolki napinającej 531 0813 10

Producenci:	Ford, Mazda, Volvo
Modele:	
Ford:	B-Max, C-Max, Grand C-Max, Fiesta, Focus, Fusion, Mondeo
Mazda:	2
Volvo:	C30, S40, V50
Rok produkcji:	od 2005
Silniki:	1,25, 1,4, 1,6 16V
Nr części	531 0813 10 530 0495 10 (KIT) 530 0495 30 (KIT+pompa płynu chłodzącego)
Numer OE:	
Ford:	1376164 5M5G-6K254-AB
Mazda:	C401-12-500
Volvo:	30750905



Foto 1: Po lewo: poprzednia wersja. Po prawo: nowa wersja.

W wyniku ciągłego rozwoju naszych produktów przeprowadzona została modyfikacja rolki napinającej 531 0813 10, oferowanej wraz ze śrubą mocującą.

W niniejszej informacji serwisowej przedstawione zostały optyczne różnice pomiędzy poprzednią (Foto 1, po lewo) a nową (Foto 1, po prawo) wersją rolki.

W okresie przejściowym w sprzedaży dostępne będą obie wersje rolki.

Obie wersje spełniają wymogi specyfikacji technicznych i mogą być stosowane bez ograniczeń w wymienionych pojazdach.

Do montażu zmodyfikowanej rolki napinającej należy używać załączonej śruby mocującej M8x47 ze względu na zmianę otworu montażowego, nie wolno mieszać komponentów.

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Dodatkowe informacje:

Schaeffler Polska Sp. z o.o.
aaminfo.pl@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.pl
www.repxpert.pl

